


Утверждаю
Заведующий МКДОУ
Куртамышского района
«Детский сад № 9»
 Л.П. Кучина



АКТ
**испытаний спортивного оборудования в физкультурном зале,
физкультурно-оздоровительном зале, на физкультурной площадке
МКДОУ Куртамышского района «Детский сад № 9»**

«15» июня 2018г.

Наша комиссия в составе:

Председатель: Кучина Л.П. заведующий

Члены комиссии: Стерликова О.М. заместитель заведующего по ХР,
Кознова В.Э. инструктор по физической культуре,
Терехова М.П. ответственный за охрану труда,
Власова И.А. старший воспитатель

составила настоящий акт в том, что:

в физкультурном зале, физкультурно-оздоровительном зале, на физкультурной площадке МКДОУ Куртамышского района «Детский сад № 9» спортивное оборудование для проведения занятий и прогулок подлежит визуальному осмотру и испытанию под нагрузкой:

Физкультурный зал:

- лавка деревянная 3 шт., находилась под нагрузкой 240 кг.;
- тренажер «бегущий по волнам» 10 шт., под нагрузкой 120 кг.;
- беговая дорожка 17 шт., под нагрузкой 120 кг.;
- лестница дугообразная деревянная 4 шт., под нагрузкой 120 кг.;
- барьеры розовые 30 шт. визуальный осмотр;
- барьеры голубые 30 шт. визуальный осмотр;
- бассейн 1 шт. визуальный осмотр;
- мат малый 20 шт. применена максимальная нагрузка;
- доска деревянная с крепежом ребристым 1 шт, визуальный осмотр крепежа к стенке;
- барьер крепежный 2 шт., визуальный осмотр крепежа;
- щит баскетбольный 2 шт., визуальный осмотр крепежа;
- беговая дорожка 19 шт., под нагрузкой 120 кг.;
- велотренажёр 8 шт., под нагрузкой 120 кг.;
- гимнастическое бревно 1 шт., под нагрузкой 240 кг.;
- стенка гимнастическая 7 шт., под нагрузкой 240 кг.;
- надувной городок 1 шт., под нагрузкой 120 кг.;

Физкультурно-оздоровительный зал:

- лавка деревянная 2 шт., под нагрузкой 240 кг.;
- мат большой 2 шт., применена максимальная нагрузка;






- мат маленький 10 шт., применена максимальная нагрузка;
- стенка гимнастическая 6 шт., под нагрузкой 240 кг.;
- лестница подвесная 1шт., визуальный осмотр крепежа к стенке, под нагрузкой 90кг.
- доска подвесная 1шт., визуальный осмотр крепежа к стенке;
- куб большой 4 шт., под нагрузкой 120 кг.;
- куб маленький 4 шт., под нагрузкой 120 кг.;
- лабиринт 2 шт., применена максимальная нагрузка;
- бассейн 4 шт., применена максимальная нагрузка;
- обручи 93 шт. визуальный осмотр;
- крепления для лыж 25 шт., визуальный осмотр крепежа;
- палки маленькие 20 шт. визуальный осмотр;
- палки 105 см. 20шт. визуальный осмотр;
- палки 120 см. 10шт. визуальный осмотр;
- лыжи малые 20 шт. визуальный осмотр;
- лыжи большие 10 шт. визуальный осмотр;
- мяч прыгун 55 см. 14 шт., применена максимальная нагрузка;
- мяч гимнастический 50см. 5 шт., применена максимальная нагрузка;
- мяч прозрачный с наполнителем 50 см. 5 шт., применена максимальная нагрузка;
- палка гимнастическая 30 см. 51 шт., применена максимальная нагрузка;
- лестница веревочная 3м. 13 шт., применена максимальная нагрузка 90 кг.;
- канаты 19 шт., путем приложения к нему груза равного 300 кг.;
- эспандер грудной с пружинами 20 шт.;
- кольцоброс крестовой 10 шт. визуальный осмотр;
- мешочек утяжеленный 200 гр. 50 шт. визуальный осмотр;
- мяч цветной 16 шт. визуальный осмотр;
- игра городки 5 шт. визуальный осмотр;
- скакалка 95 шт. визуальный осмотр;
- кольца резиновые 20 шт. визуальный осмотр;
- кольца резиновые резные 20 шт. визуальный осмотр;
- диск здоровья деревянный 10 шт., под нагрузкой 120 кг.;
- набор кегель 8 упаковок визуальный осмотр;
- фишки 20 шт. визуальный осмотр;
- палка гимнастическая 50 шт., применена максимальная нагрузка;
- гантели большие 40шт. визуальный осмотр;
- гантели маленькие 40шт. визуальный осмотр;
- диск здоровья железный 24 шт., под нагрузкой 120 кг.;
- мяч футбольный 16шт. применена максимальная нагрузка;
- мяч баскетбольный 20 шт. применена максимальная нагрузка;
- мяч резиновый 23см. 17шт. применена максимальная нагрузка;
- мяч резиновый 33см 42 шт. применена максимальная нагрузка;
- мяч маленький резиновый 13 шт. применена максимальная нагрузка;

Физкультурная площадка:

- турник комбинированный визуальный осмотр крепежа, применена максимальная нагрузка;
- спираль вертикальная визуальный осмотр крепежа, применена максимальная нагрузка;
- рукоход визуальный осмотр крепежа, применена максимальная нагрузка.

Заключение:

1. После снятия нагрузки повреждения и смещения не обнаружены, крепежи надежно закреплены, гимнастические снаряды не имеют в узлах и сочленениях люфтов, качаний, прогибов, детали крепления (гайки, винты) надежно завинчены.
2. Прогибы гимнастических снарядов соответствуют установленным правилам занятий по физкультуре и спорту (1979г.) нормам.
3. Занятия на спортивных снарядах и оборудовании разрешаются.

Председатель комиссии:  Кучина Л.П.
Члены комиссии:  Стерликова О.М.
 Кознова В.Э.
 Терехова М.П.
 Власова И.А.

«15» июня 2018г.